Тест на определение результативности реализации программы «ЧПУ технологии»

1. Вы создали фигуру прямоугольник, вам требуется добавить узел и создать другую форму, но узел не создается по причине:
   - На прямоугольниках узлы добавить нельзя
   - Прямоугольник получился слишком большого размера
   - Прямоугольник не преобразован в кривую
   - Выбран не правильный цвет прямоугольника
2. Какой из представленных форматов откроется в ПО RDWorks:
   - DXF
   - DWG
   - CDR
   - STL
3. На станке лазерной резки, для фиксирования нулевой точки используется клавиша:
   - START
   - FRAME
   - ENTER
   - ORIGIN
4. Какое расстояние от материала до лазерной головки желательно применять:
   - 6мм
   - 7мм
   - 8мм
   - 9мм
5. На фрезерном станке с цангами типа ER11 максимальный диаметр хвостовика фрезы должен быть не более:
   - 4мм
   - 5мм
   - 6мм
   - 8мм
6. Какой процент шага относительно диаметра фрезы желательно применять для лучшего качества обработки:
   - 33%
   - 30%
   - 12%
   - 10%

7. При резке на лазерном станке в обязательном порядке должны быть включены следующие приборы:
   - Вытяжка
   - Чиллер
   - Компьютер
   - Фрезерный станок
8. В какой программе происходит настройка параметров резки для лазерного станка:
   - CorelDraw
   - ArtCam
   - SolidWorks
   - RDWorks
9. В какой программе присутствует функция трассировка
   - CorelDraw
   - RDWorks
   - ArtCam
   - SolidWorks
10. В чем отличие растрового изображения от векторного:
    - Растровое изображение выглядит ярче векторного
    - Растровое нельзя увеличивать /уменьшать
    - Векторное можно увеличивать без потери качества
    - Растровое можно увеличивать без потери качества
11. Что такое «Абрис»
    - Контур объекта
    - Многоугольник
    - Инструмент для редактирования узлов объекта

Ссылка на тест в Google-форме **https://forms.gle/GoEic6wAknVpyJh96**